

## SSA-Z600シリーズ不具合とその改修に関するお知らせ

お客様各位

平素は、弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、株式会社ショーシンで製造いたしましたステレオスプレーヤSSA-Z600、SSA-Z600Tにおいて動力伝達装置に不具合が発見され、平成23年6月28日に下記のとおり国土交通省にリコール届出をいたしました。ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。なお、修理につきましては順次販売店よりお客様宛てにご連絡をさしあげ、日程を調整の上、無償修理させていただきますのでご了承いただきたくお願い申し上げます。今後はよりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2011年7月5日  
株式会社丸山製作所

### 記

#### 【国土交通省リコール届情報】

リコール届出日：2011年6月28日

リコール届出番号：2777

対象機種種：SSA-Z600 13台 SSA-Z600T 12台

不具合の内容：動力伝達装置のプレッシャプレートの取り付け方法の不具合

#### 【不具合の概要】

動力伝達装置において、原動機の動力を伝達するプレッシャプレートの取付方法が不適切なため、原動機の動力をクラッチディスクのトーションスプリングにより十分に緩衝できず、クラッチディスクが破損する場合があります。そのため、原動機の動力を伝達できず、走行不能となるおそれがあります。

#### 【改善の内容】

全車両、プレッシャプレートアッシを対策品に交換するとともに、クラッチディスクを新品と交換します。

#### 【対策対象機種】（丸山製作所ブランド）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール対象の台数
昭信	H3	SSA-Z600T	H3-020001～H3-020012 平成23年3月8日～平成23年4月18日	12台
昭信	H4	SSA-Z600	H4-020001～H4-020013 平成23年2月17日～平成23年3月29日	13台

製造番号はシャーシ前部に貼ってあるプレートに打刻されています。

**【お客様へのご連絡について】**

お客様に販売店から修理についてのお知らせを順次させていただき、対応させていただきますが、ご不明な点等ご質問がございましたら製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

**【お問い合わせ窓口】**

- ・電話でのお問い合わせ

カスタマーサポートセンター：0120-898-114

営業時間 9：00～17：00（土曜日、日曜日、祭日は除く）

- ・メールでのお問い合わせ

メールアドレス：sales@maruyama.co.jp

以上