

SSA-E502DX シリーズ リコールに関するお知らせ

丸山製作所製ステレオプレーヤ「SSA-E502DX シリーズ」におきまして、**走行用トランスミッションの注油口表示ラベルに貼り間違いが存在することが判明いたしました。**

ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、改修につきましては4月24日以降順次、販売店よりお客様宛にご連絡を差し上げ、日程調整の上、無償改修させていただきますのでご了承下さいませようお願い申し上げます。

今後は、よりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

無償改修を実施しております。ご理解とご協力をお願いいたします。

【対象の型式と車台番号】

型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）
SE54A	SSA-E502DX	E54A-9100～E54A-9165
	SSA-E502DX-1	E54A-9212～E54A-9884

【不具合の概要】

走行用トランスミッションの注油口表示ラベルの貼り間違いです。

サブミッション注油口にメインミッション用表示が貼られ、メインミッション注油口にサブミッション用表示が貼られているため、注油作業時に適切な量の油が注油されないおそれがあります。**注油量不足の状態で使用を継続した場合、内部部品の焼付き破損に至り、走行不能になるおそれがあります。**

【改修の内容】


全車両、注油口表示ラベルを正しく貼り替えいたします。（下記写真をご参照ください）

また、取扱説明書のミッションオイル交換方法につきまして正しく記載されたものと差替えいたします。

改修前



改修後



【お問い合わせ窓口】

ご不明な点がございましたら製品名と車台番号を添えて下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

電話	カスタマーサポートセンター：0120-898-114 営業時間 9：00～17：00（土曜日、日曜日、祭日は除く）
弊社ホームページ	お問い合わせ https://www.maruyama.co.jp/contact/contact_products.html