

大切なお知らせ

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 このたび、一部のマジックスタート搭載機種において、
リコイルスターターの組立に誤りがある可能性
 が判明いたしました。

■不具合の内容

エンジン始動時のロープの引き目安のマークが正しい位置になく、本来の目安位置よりも手前側に表示されてしまい、目安のマークまで引っ張ってもエンジン始動が困難となる場合がございます。

(今回の不具合はエンジンのかかりやすさに関するもので、使用中の安全性に問題はございません。)

■対象製品

マジックスタート搭載機種の一部

JANコード	製品名称	対象製造機番
4941735140714	KC260MX(Y24)	L583154 ~ L584153
		A672617 ~ A673616
		B679704 ~ B680703
		C677802 ~ C678701
4941735140509	BC2340M(Y24)	A671117 ~ A671316
		C674502 ~ C674801
4941735140899	BC2340MN(Y24)	A671317 ~ A671516
		C674802 ~ C675101
4941735140530	BC2640M(Y24)	C688902 ~ C688999
4941735220331	KP2521MA	A690174 ~ A690673
		C696415 ~ C696716

■対応について

当社にて修理対応をいたしますので、ご購入店舗へのお持ち込み
 または丸山サポートセンターへご連絡をお願いいたします。
 ご迷惑をおかけいたします事、深くお詫び申し上げます。

丸山サポートセンター 0120-898-114 (無料通話)

株式会社丸山製作所

