

お客様各位

【SSA-Z500シリーズに関するリコールのお知らせ】
(リコール届出番号 3872)

平素は、弊社商品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社製造のステレオプレーヤSSA-Z500シリーズの後退灯スイッチに不具合が発見され、2016年8月26日に下記のとおり国土交通省にリコール届を提出致しました。ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、改修につきましては順次販売店よりお客様宛にご連絡を差し上げ、日程調整の上、無償改修させていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

今後はよりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2016年8月26日
株式会社 丸山製作所

記

【国土交通省リコール届情報】

リコール届出日 : 2016年8月26日
リコール届出番号 : 3872
対象機種 : SSA-Z500シリーズ 231台
不具合の部位 : 後退灯スイッチ

【不具合の概要】

農業用薬剤散布車の後退灯スイッチにおいて、当該スイッチのハーネスの配索指示が不適切なため、前後進操作レバーを繰り返し操作するとハーネスが断線することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、後進する際に後退灯が点灯しないおそれがある。

【改善の内容】

全車両、後退灯スイッチのハーネスの配索を変更し、固定ステーを追加する。

【対策対象機種】車台番号

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
丸山	S Z 5 4	丸山ステレオプレーヤ S S A - Z 5 0 0	Z 5 4 - 4 3 8 8 ~ 5 3 1 3 平成 2 5 年 2 月 1 3 日 ~ 平成 2 6 年 9 月 1 8 日	2 3 1 台
		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 2 5 年 2 月 1 3 日 ~ 平成 2 6 年 9 月 1 8 日	(計 2 3 1 台)

【お客様へのご連絡について】

弊社営業所より販売店を經由し、お客様へご連絡させていただき、対応させていただきますが、ご不明な点等ご質問がございましたら製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ窓口】

電 話	カスタマーサポートセンター：0120-898-114 営業時間 9：00～17：00（土曜日、日曜日、祭日は除く）
Eメール	メールアドレス：sales@maruyama.co.jp

以 上