

お客様各位

【SSA-V602シリーズの不具合とその改修に関するお知らせ】

平素は、弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社製造のステレオスプレーヤSSA-V602シリーズの電気装置（DPF温度センサー）に不具合が発見され、2020年3月4日に下記のとおり国土交通省にリコール届出をいたしました。

ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、改修につきましては順次、販売店よりお客様宛にご連絡を差し上げ、日程調整の上、無償改修させていただきますのでご了承下さいますようお願い申し上げます。

今後は、よりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2020年3月4日

株式会社 丸山製作所

記

【国土交通省リコール届情報】

リコール届出日 : 2020年3月4日

リコール届出番号 : 4680

対象機種 : SSA-V602シリーズ 50台

不具合の部位 : 電気装置（DPF温度センサー）

【不具合の概要】 農業用薬剤散布車のDPF温度センサーの配線において、当該配線の取付指示が不適切なため、配線の保護部材が排気管と接触しているものがある。そのため、走行振動等により、当該配線が断線し、警告灯が点灯することがある。

【改善の内容】 全車両、配線の固定方法を変更する。なお、保護部材及び配線の点検を行い、損傷があるものは新品へ交換を行う。

【対策対象機種】車台番号

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
丸山	YDM-SV64D	SSA-V602C	SV64D-7537～SV64D-7721 平成30年11月30日～令和1年7月25日	14台	
		SSA-V602C-DX	SV64D-7189～SV64D-7788 平成30年5月2日～令和1年7月31日	36台	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月2日～令和1年7月31日	(計50台)	

【お客様へのご連絡について】

お客様に販売店から改修についてのお知らせを順次させていただき、対応させていただきますが、ご不明な点等ご質問がございましたら製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ窓口】

電話	カスタマーサポートセンター：0120-898-114 営業時間 9:00～17:00（土曜日、日曜日、祭日は除く）
Eメール	メールアドレス：sales@maruyama.co.jp

以上