

お客様各位

【SSA-α522及びGシリーズ リコール届出に関するお知らせ】

平素は、弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、株式会社ショーシン製造、弊社販売のステレオスプレーヤ「SSA-G545、SSA-α522、SSA-G565、SSA-G1020」に搭載の制動装置（駐車ブレーキレバー）に不具合が発見され、2023年6月9日に、製造元の株式会社ショーシンより下記のとおり国土交通省にリコール届出を行った旨の、申し出がありました。

ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、改修につきましては順次、販売店よりお客様宛にご連絡を差し上げ、日程調整の上、無償改修させていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

今後は、よりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2023年7月3日
株式会社丸山製作所

記

【国土交通省リコール届情報】

リコール届出日 : 2023年6月9日

リコール届出番号 : 5334

対象機種 : SSA-G545、SSA-α522、SSA-G565、SSA-G1020 計 325 台

不具合の部位 : 制動装置（駐車ブレーキレバー）

【不具合の概要】

農業用薬剤散布車の駐車ブレーキレバーにおいて、レバーを固定状態で保持するフックとギアの製造管理が不適切なため、フックとギアの強度が不足して噛み合わせ部が摩耗・変形する場合があります。このためそのままの状態で使用を続けると噛み合わせが不十分となり、最悪の場合、駐車ブレーキが解除され駐車できなくなる恐れがあります。

【改修の内容】

全車両、駐車ブレーキレバーを対策品に交換します。

【対策対象機種】 車台番号

車名	型式	機種名	リコール対象車の 製造番号の範囲・製作期間	対象車の 台数
丸山	G 6	SSA-G545	G6-060051 ~ G6-060120 2019年3月6日~2021年6月22日	70台
	G 9	SSA-α522	G9-020209 ~ G9-020293 2019年1月24日~2021年7月6日	85台
	J 9	SSA-G565	J9-030021 ~ J9-030070 2019年1月10日~2021年6月2日	50台
	J 2	SSA-G1020	J2-030091 ~ J2-030210 2018年12月12日~2020年12月10日	120台
	(計4型式)	(計4機種)	(製作期間の全体の範囲) 2018年12月12日~2021年7月6日	(計325台)

【お客様へのご連絡について】

お客様に販売店から改修についてのお知らせを順次させていただき、対応させていただきますが、ご不明な点等ご質問がございましたら製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ窓口】

電話	カスタマーサポートセンター：0120-898-114 営業時間 9:00~17:00（土曜日、日曜日、祭日は除く）
弊社ホームページ	お問い合わせ https://www.maruyama.co.jp/contact/contact_products.html

以上