

# ■はじめにお読みください



## 【チェンソー編】

# 【安全作業】

## 1. 作業の服装と防護具

図のような各種保護具を着用してください。目を保護する保護メガネなども必ず使用してください。


- ①ヘルメット（保安規格適合品）
  - ②保護メガネまたはフェイスシールド
  - ③滑りにくく丈夫な防振手袋
  - ④滑りにくく丈夫な保護長靴
  - ⑤耳栓またはイヤーマフ等の防音保護具



## 2. 使用前のチェック



機体の各部を点検し、異常がないことを確かめてください。

特に次のような異常は放置すると危険ですので使用を中止し速やかに整備してください。



### 3. エンジン始動時の注意

- エンジンの始動操作は単独で、周囲に人や障害物がないことを確かめてから行ってください。
  - エンジンスイッチが、運転となっていることを確かめてください。
  - エンジン始動後は、チェーンオイルが適切に吐出されていることを確認してください。



#### 4. 健康維持への配慮

連続作業は、疲労による事故の原因になります。1回の連続作業を10分以内とし、作業後は休憩を取ってください。1日の作業時間は2時間以内にしてください。夏場の作業では熱中症にならないよう、適度な水分補給を行ってください。



# [ 取扱操作 ]

## 5. 切り方

ハシゴの上や不安定な場所での作業はやめてください。

### ①持ち方


- 必ず作業中は、両手で持って操作してください。
- 片手持ち、腕を伸ばした状態、肩より高い位置では、作業しないでください。

### ②立ち方

- 両足を開き安定した姿勢で作業を行ってください。
- 左手で前ハンドルを持ち、チェンソーは、体の正面右側にくるようにしてください。

### ③切り方

- スロットル全開で行い、ソーチェンを木材に軽くあて、エンジン回転速度を一定に保つように押付け、力を加減してください。
- キックバックの恐れがありますので、ガイドバーの先端上部 1/4 では、作業しないでください。



## 6. 燃料の確認

ガソリンだけで運転すると、エンジンが焼き付き故障します。

- 燃料は、無鉛ガソリンに 2 サイクル専用オイル<sup>※1</sup>を下記の割合で混合し使用してください。
- 混合燃料は、1 回で使い切る量だけ作ってください。1 ヶ月以上経過すると揮発したり、腐敗してエンジン故障の原因となります。


燃料混合表

ガソリン	2 サイクル専用オイル	
	50 : 1 (FD, FC 級)	25 : 1 (FB 級)
1 L	20 mL	40 mL
5 L	100 mL	200 mL

※1 : 2サイクル専用オイルはJASO性能分類によりFB、FC、FDの3種に分類され、容器に表示されています。(FAグレードは現在廃止されています)

## 7. 作業後のチェック

- 次回の使用まで10日間以上ある場合は、タンク・キャブレタ内の燃料を抜取ってください。
- マフラー周りを点検し、付着している木屑や枯葉を取除いてください。



必ず取扱説明書をお読みになってからご使用ください。