

お客様各位

## **【BSA-2000Cシリーズの不具合とその改修に関するお知らせ】**

平素は、弊社商品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社製造のハイクリブーム BSA-2000C シリーズに不具合が発見され、令和8年4月24日に下記のとおり国土交通省にリコール届出、サービスキャンペーンを通知いたしました。ご愛用のみなさまには大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

なお、点検・対策につきましては順次販売店よりお客様宛にご連絡を差し上げ、日程調整の上、無償点検・対策させていただきますのでご了承下さいますようお願い申し上げます。

今後はよりいっそう品質管理の徹底を図り、再発防止に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年4月24日  
株式会社 丸山製作所

記

### **【国土交通省リコール届出情報】**

●リコール届出日 : 令和8年4月24日

リコール届出番号 : 5793

対象機種 : BSA-2000Cシリーズ 67台

不具合の部位 : ①電気装置 (発電機)

②電気装置 (バッテリー)

③動力伝達装置 (中間ジョイント)

●サービスキャンペーン届出日 : 令和8年4月24日

対象機種 : BSA-2000Cシリーズ 67台

不具合の部位 : ブーム受け

### **【不具合の概要】**

#### **リコール届出**

①電気装置において、オルタネーターの設計検討が不十分なため、使用電力の増加や熱により発電性能が低下し、バッテリーの充電が不足することがある。

そのため、エンジン停止後に再始動ができなくなるおそれがある。

②電気装置において、バッテリー取り付け方法の設計検討が不十分なため、走行時の車両振動によりバッテリーの端子部分が破損することがある。

そのため、エンジン停止後に再始動ができなくなるおそれがある。

③動力伝達装置 (プロペラシャフト) において、中間ジョイント保持部の強度が不足しているため、当該ジョイント保持部に亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、亀裂が進展して破断し、プロペラシャフトが脱落して、他の交通を妨げるおそれがある。

#### **サービスキャンペーン届出**

農業用薬剤散布車のブーム受けにおいて、設計検討が不十分なため、溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、公道走行時にブームが上下するときの衝撃によりブーム受けの溶接部に過大な負荷が掛かり、亀裂が発生し、最悪の場合、亀裂が進展して破断するおそれがある。

## 【改善の内容】

### リコール届出

- ①全車両、オルタネーターおよび充電用配線を対策品に交換する。
- ②全車両、バッテリー取付ステーを対策品に交換するとともに防振シートを追加する。
- ③全車両、中間ジョイント保持部へ補強部材を追加する。

### サービスキャンペーン届出

全車両、ブーム受けを対策品に交換する。

## 【対策対象機種】車台番号

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
丸山	YDN-B204A	BSA-2000CH	B204A-0004～B204A-0064 令和5年3月2日～令和6年9月17日	29台	①29台 ②29台 ③29台
		BSA-2000CE	B204A-0001～B204A-0065 令和5年2月22日～令和7年3月27日	17台	①17台 ②17台 ③17台
		BSA-2000CHE	B204A-0012～B204A-0067 令和5年4月27日～令和7年3月12日	12台	①12台 ②12台 ③12台
		BSA-2000CHM	B204A-0008～B204A-0066 令和5年3月10日～令和7年3月12日	9台	①9台 ②9台 ③9台
	(計1型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年2月22日～令和7年3月27日	(計67台)	①67台 ②67台 ③67台

## 【お客様へのご連絡について】

お客様に販売店から修理についてのお知らせを順次させていただき、対応させていただきますが、ご不明な点等ご質問がございましたら製品名と製造番号を添えて、下記へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

## 【お問い合わせ窓口】

電話	カスタマーサポートセンター：0120-898-114 営業時間 9：00～17：00（土曜日、日曜日、祭日は除く）
弊社ホームページ	お問い合わせ <a href="https://www.maruyama.co.jp/contact/contact_products.html">https://www.maruyama.co.jp/contact/contact_products.html</a>

以上